

DECYZJA Nr RO.6131.59.2016
ZESTAWIENIE MIĄŻSZOŚCI DRZEW I WYLICZENIE ICH WARTOŚCI
DROGA 541 strona lewa

Gatunek	Ilość	Miąższość ogółem	Miąższość drewna użytkowego	Miąższość drewna opałowego	WARTOŚĆ drewna użytkowego netto	WARTOŚĆ drewna opałowego netto
		[m ³]	[m ³]	[m ³]	[zł]	[zł]
Lipa	6	4,97	0,00	4,97	0,00	521,85
Wierzba	9	7,35	0,00	7,35	0,00	551,25
Klon	1	0,72	0,00	0,72	0,00	54,00
RAZEM	16	13,04	0,00	13,04	0,00	1127,10

ZESTAWIENIE MIĄŻSZOŚCI DRZEW I WYLICZENIE ICH WARTOŚCI
DROGA 541 strona prawa

Gatunek	Ilość	Miąższość ogółem	Miąższość drewna użytkowego	Miąższość drewna opałowego	WARTOŚĆ drewna użytkowego netto	WARTOŚĆ drewna opałowego netto
		[m ³]	[m ³]	[m ³]	[zł]	[zł]
Lipa	4	8,66	0,00	8,66	0,00	909,30
Klon	2	0,47	0,00	0,47	0,00	35,25
Jesion	7	4,62	0,00	4,62	0,00	346,50
RAZEM	13	13,75	0,00	13,75	0,00	1291,05

W tabeli podane są ceny netto. Do drewna opałowego należy doliczyć podatek VAT 8% a do użytkowego 23%.

Suma wartości i miąższości

	Miąższość ogółem	Miąższość drewna użytkowego	Miąższość drewna opałowego	WARTOŚĆ drewna użytkowego	WARTOŚĆ drewna opałowego
Suma	26,79	0,00	26,79	0,00	2418,15
Wartość brutto				0,00	2611,60
SUMA WARTOŚCI				2611,60	

Droga 541 ZESTAWIENIE MIĄŻSZOŚCI DRZEW WG GATUNKÓW I STOPNI GRUBOŚCI

STOPNIE	GATUNKI											
	TOPOLA		LIPA		Wierzba		Olszyna		Jesion		Klon	
	ILOŚĆ DRZEW	Miąższość m ³	ILOŚĆ DRZEW	Miąższość m ³	ILOŚĆ DRZEW	Miąższość m ³	ILOŚĆ DRZEW	Miąższość m ³	ILOŚĆ DRZEW	Miąższość m ³	ILOŚĆ DRZEW	Miąższość m ³
0-15												
16-35					3	0,5						
36-45			1	0,42	4	1,04			3	1,78	2	0,47
46-55			2	1,44	1	0,79			3	1,99	1	0,72
56-65			5	6,43					1	0,85		
66-75												
>76			2	5,34	1	5,02						
Suma	0	0	10	13,63	9	7,35	0	0	7	4,62	3	1,19
Suma drzew												29
SUMA MIĄŻSZOŚCI												26,79

LEŚNICZY
Robert Szawłowski
inż. Robert Szawłowski



Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, 2 i 6, art. 83b, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2 oraz art. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 r. Poz. 1651 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. Poz. 23 z późn. zm. zwanej dalej „K.p.a.”), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Kaczmarka, reprezentującego Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej 5, 09-500 Gostynin, z dnia 18 maja 2016 roku, znak: RD-1.471.15.2016.1.OD3 (data wpływu do Urzędu Gminy w Sierpcu – 25 maja 2016 roku), uzupełnionego ostatecznie przy piśmie z dnia 23 czerwca 2016 roku, znak: RD-1.471.15.2016.3.OD3 (data wpływu do Urzędu Gminy w Sierpcu – 24 czerwca 2016 roku) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 103 drzew: gatunku klon zwyczajny, gatunku lipa drobnolistna, gatunku jesion wyniosły, gatunku wierzba zwyczajna, gatunku topola kanadyjska oraz gatunku topola włoska rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowościach: Piaski, Piastowo, Bledzewo, Bledzewko odpowiednio na działkach o nr ewidencyjnych: 48, 4, 137, 294 i 79

o r z e k a m

1. **Zezwolić** Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej 5, 09-500 Gostynin, reprezentowanemu przez Pana Mirosława Kaczmarka – Dyrektora Rejonu na usunięcie **29 sztuk** drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm od ziemi według poniższego zestawienia:

• **gatunku lipa drobnolistna:**

1 szt. – 270 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+236;

1 szt. – 185 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+723;

1 szt. – 206 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+739;

1 szt. – 140 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po lewej stronie, w km 91+798;

1 szt. – 160 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po lewej stronie, w km 91+784;

1 szt. - 338 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w obrębie geodezyjnym Piastowo,

gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po prawej stronie, w km 91+824;

1 szt. – 219 cm zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+517;

1 szt. – 190 cm zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po lewej stronie, w km 94+890;

1 szt. – 220 cm – zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 95+085;

1 szt. – 214 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, w km 93+578;

• gatunku wierzba zwyczajna:

1 szt. – 120 cm, 1 szt. – 114 cm, 1 szt. – 122 cm - zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, odpowiednio w km: 92+750, 92+750, 92+752;

1 szt. – 205 cm, 1 szt. – 133 cm, 1 szt. – 142 cm, 1 szt. – 146 cm, 1 szt. – 161 cm – zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po lewej stronie, odpowiednio w km: 92+012, 92+012, 92+012, 92+013, 92+013;

1 szt. – 480 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po lewej stronie, w km 92+035;

• gatunku klon zwyczajny:

1 szt. – 160 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, w km 93+077;

1 szt. - z jednego pnia wyrastają 4 pnie o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm od ziemi: 1) 120 cm, 2) 145 cm, 3) 85 cm, 4) 103 cm, zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 90+990;

1 szt. - z jednego pnia wyrastają 3 pnie o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm od ziemi: 1) 94 cm, 2) 90 cm, 3) 98 cm, zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+007;

• gatunku jesion wyniosły:

1 szt. – 144 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+300;

1 szt. – 170 cm - usytuowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+357;

1 szt. – 202 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+820;

1 szt. – 157 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+890;

1 szt. – 130 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+915;

1 szt. – 165 cm, 1 szt. – 160 cm - zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 95+950; 94+994.

2. **Odmówić** wydania zezwolenia Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej 5, 09-500 Gostynin, reprezentowanemu przez Pana Mirosława Kaczmarka – Dyrektora Rejonu na usunięcie **57 sztuk** drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm od ziemi według poniższego zestawienia:

• **gatunku klon zwyczajny:**

1 szt. – 175 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 90+918;

1 szt. – 206 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 90+931;

1 szt. – 161 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 95+260;

1 szt. – 164 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+975;

• **gatunku lipa drobnolistna:**

1 szt. – 105 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+625;

1 szt. – 290 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+685;

1 szt. – 248 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+680;

1 szt. – 198 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+693;

1 szt. – 207 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+707;

1 szt. – 187 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+222;

1 szt. – 220 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+345;

1 szt. – 216 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+360;

1 szt. – 230 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+370;

1 szt. – 256 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+390;

1 szt. – 236 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po lewej stronie, w km 92+399;

1 szt. – 200 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+408;

1 szt. – 266 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+530;

1 szt. – 226 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+580;

1 szt. – 190 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 92+844;

1 szt. – 205 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 92+870;

1 szt. – 160 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 92+915;

1 szt. – 236 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+013;

1 szt. – 205 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, w km 93+064;

1 szt. – 190 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+533;

1 szt. – 304 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, w km 93+495;

1 szt. – 160 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+500;

1 szt. – 168 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+597;

1 szt. – 240 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, w km 93+740;

1 szt. – 243 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+875;

• gatunku jesion wyniosły:

1 szt. – 154 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+770;

1 szt. – 190 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po lewej stronie, w km 94+880;

1 szt. – 180 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+904;

1 szt. – 200 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+930;

1 szt. – 160 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 95+160;

1 szt. – 190 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+285;

1 szt. – 105 cm, 1 szt. – 195 cm, 1 szt. – 150 cm, 1 szt. – 120 cm - lokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, odpowiednio w km: 93+399, 93+413, 93+446, 93+584;

1 szt. – 147 cm - zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+955.

3. Nie pobierać opłaty za usunięcie drzew wymienionych w pkt 1.
4. Zobowiązać Wnioskodawcę do dokonania nowych nasadzeń drzew gatunku brzoza brodawkowata w łącznej ilości 29 sztuk o minimalnych obwodach pni 14 cm na wysokości 100 cm, w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa

- w miejscowościach: Piastowo, Bledzewo i Bledzewko na działkach oznaczonych w ewidencji odpowiednio numerem: 4, 137, 294 i 79 w terminie do 31 października 2019 roku.
5. Ustalić termin usunięcia drzew wymienionych w pkt 1 do dnia 31.12.2018 roku, zgodnie z terminem wskazanym we wniosku.
 6. Ustalić termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń wymienionych w pkt 4 do dnia 30 listopada 2019 roku.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem z dnia 18 maja 2016 roku, znak: RD-1.471.15.2016.1.OD3 (data wpływu do Urzędu Gminy w Sierpcu – 25 maja 2016 roku) o wydanie zezwolenia na usunięcie 103 drzew: gatunku klon zwyczajny, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, wierzba zwyczajna, topola kanadyjska, topola włoska rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowościach: Piaski, Piastowo, Bledzewo, Bledzewko odpowiednio na działkach o nr ewidencyjnych: 48, 4, 137, 294 i 79 wystąpił Pan Mirosław Kaczmarek, reprezentujący Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej 5, 09-500 Gostynin. W związku z tym, iż złożony wniosek nie spełniał wymagań formalnych, działając na podstawie art. 63 § 2 i art. 64 § 2 „*K.p.a.*” oraz na podstawie art. 83b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 83b ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku *o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 r. Poz. 1651 z późn. zm.)* Wójt Gminy Sierpc wezwał Wnioskodawcę w dniu 09 czerwca 2016 roku do uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku. Wymagane informacje wpłynęły do tutejszego urzędu w dniu 16 czerwca 2016 roku przy piśmie z dnia 13 czerwca 2016 roku, znak: RD-1.471.15.2016.2.OD3 oraz w dniu 24 czerwca 2016 roku przy piśmie z dnia 23 czerwca 2016 roku, znak: RD-1.471.15.2016.3.OD3

Jako przyczynę usunięcia drzew wskazano ich zły stan zdrowotny - drzewa wykazują oznaki chorobotwórcze, są częściowo suche, przez co stwarzają niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego i pieszych.

Stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy *o ochronie przyrody* usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Natomiast w myśl art. 83a ust. 1 ustawy *o ochronie przyrody* zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Natomiast w myśl zapisu art. 83a ust. 2 tejże ustawy zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Z uregulowań zawartych w ustawie o ochronie przyrody wynika, że przewidziane w wyżej cytowanej normie prawnej zezwolenie na usunięcie drzew jest wyjątkiem od reguły zachowania drzew jako podlegającego ochronie prawnej elementu przyrody.

Informacje o wniosku zostały zamieszczone w dniu 30 czerwca 2016 roku w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sierpcu www.ugsierpc.bipgmina.pl (*karta informacyjna nr 128/2016*).

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, o której mowa w art. 10 w związku z art. 79 *K.p.a.*, oraz na podstawie zapisu art. 61 § 4 *K.p.a.*, Wójt Gminy Sierpc w dniu 30 czerwca 2016 roku zawiadomił strony postępowania (wyznaczone zgodnie z art. 28 *K.p.a.*) o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamiarze przeprowadzenia oględzin przedmiotowych drzew w dniu 11 lipca 2016 roku (w miejscowościach: Piaski, Piastowo, Bledzewko) oraz w dniu 13 lipca 2016 roku (w miejscowości Bledzewo).

Pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Gminy w obecności Pana Tomasza Gruczyk – przedstawiciela Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie, w dniu 11 lipca 2016 roku oraz w dniu 13 lipca 2016 roku dokonali oględzin i pomiaru wnioskowanych do usunięcia drzew.

Po dokonaniu oględzin drzew w dniu 11 lipca 2016 roku stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi we wniosku, a stanem istniejącym na gruncie podczas oględzin drzew, a mianowicie we wniosku błędnie wskazano miejsce usytuowania 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna (w załączniku do wniosku drzewa oznaczone numerem 16 i 17). Wizja terenowa wykazała, że przedmiotowe drzewa gatunku lipa drobnolistna:

- oznaczone nr 16 usytuowane jest w obrębie geodezyjnym Piastowo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po lewej stronie, w km 91+798, a nie jak wskazano we wniosku w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, w km 91+780;
- oznaczone nr 17 usytuowane jest w obrębie geodezyjnym Piastowo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po prawej stronie, w km 91+824, a nie jak wskazano we wniosku w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48.

Po dokonaniu w dniu 11 lipca 2016 roku w miejscowościach: Piaski, Piastowo, Bledzewko oględzin i pomiaru drzew wskazanych przez przedstawiciela Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie - Pana Tomasza Gruczyk oraz na podstawie akt stwierdzono, że drzewa o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm od ziemi według poniższego zestawienia:

/zastosowano numerację drzew według złącznika do wniosku/

- **Drzewo nr 1 - gatunek klon zwyczajny:** 1 szt. – 175 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 90+918, w sąsiedztwie przebiegającego przewodu napowietrznej linii energetycznej. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku klon zwyczajny posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Widoczne są jedynie pojedyncze ślady odpadającej kory oraz ślady korników. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z powyższym zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

- **Drzewo nr 2 - gatunek klon zwyczajny:** 1 szt. – 206 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 90+931, w sąsiedztwie przebiegającego przewodu napowietrznej linii energetycznej. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku klon zwyczajny posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z powyższym zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

- **Drzewo nr 3 - gatunek klon zwyczajny**

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 90+990, w sąsiedztwie przebiegającego przewodu napowietrznej linii energetycznej. W trakcie przeprowadzania wizji w terenie stwierdzono, że z jednego pnia

wyrastają 4 pnie posiadające następujące obwody mierzone na wysokości 130 cm od ziemi: 1) 120 cm, 2) 145 cm, 3) 85 cm, 4) 103 cm. Podczas oględzin ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, o rozłożystej koronie, właściwym pokroju, ulistnione. W pniach drzewa stwierdzono widoczne znaczące podłużne pęknięcia grożące rozłamaniem drzewa. Natomiast u podstawy pnia ustalono znaczne ślady odpadającej kory drzewa. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Ponadto, stwierdzono niewielki posusz w koronie drzewa oraz ślady obłamujących się potężnych konarów.

Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku klon zwyczajny jest niebezpieczne dla otoczenia. Przedmiotowe drzewo z uwagi na bliskość drogi wojewódzkiej i przewodu napowietrznej linii energetycznej stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi, dla ruchu drogowego oraz prawidłowego funkcjonowania urządzenia jakim jest przebiegająca napowietrzna linia energetyczna, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi, dla ruchu drogowego i dla funkcjonowania napowietrznej linii energetycznej ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 4 - gatunek klon zwyczajny

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+007, w sąsiedztwie przebiegającego przewodu napowietrznej linii energetycznej. W trakcie przeprowadzania wizji w terenie stwierdzono, że z jednego pnia wyrastają 3 pnie posiadające następujące obwody mierzone na wysokości 130 cm od ziemi: 1) 94 cm, 2) 90 cm, 3) 98 cm. Podczas oględzin ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, o rozłożystej koronie, właściwym pokroju, ulistnione. U podstawy pnia stwierdzono wypróchnienia, pęknięcia i odpadającą korę. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan zdrowotny drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Ponadto, stwierdzono niewielki posusz w koronie drzewa oraz ślady obłamujących się potężnych konarów.

Lustracja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku klon zwyczajny jest niebezpieczne dla otoczenia. Przedmiotowe drzewo z uwagi na bliskość drogi wojewódzkiej i przewodu napowietrznej linii energetycznej stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi, dla ruchu drogowego oraz prawidłowego funkcjonowania urządzenia jakim jest przebiegająca napowietrzna linia energetyczna, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi, dla ruchu drogowego i dla funkcjonowania napowietrznej linii energetycznej ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 79 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 105 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+625. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Przedmiotowe drzewo posiada zdrowy pień (bez oznak martwicy i ubytków), który na pewnej wysokości jest wygięty. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że korona drzewo odchyła się w stronę drogi wjazdowej na pobliską posesję. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z powyższym zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

□ **Drzewo nr 5 - gatunek lipa drobnolistna:** 1 szt. – 290 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+685. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, prostym pniem i ulistnione. Podczas oględzin stwierdzono, że pień drzewa jest zdrowy, w górnych partiach się rozwidla i w górnej części pnia widoczne są ślady ubytków (dziupla) i martwicy. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Co więcej, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Mając na względzie oznaki martwicy i ubytków w górnych partiach pnia zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

□ **Drzewo nr 6 - gatunek lipa drobnolistna:** 1 szt. – 248 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+680. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, ulistnione, z rozłożystą koroną. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. W górnej części pnia stwierdzono rozwidlenie na 2 potężne konary, natomiast w miejscu rozwidlenia widoczne są ślady martwicy pnia. Ponadto, stwierdzono ślady obłamywania się konarów tego drzewa. W wyniku lustracji ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Co więcej, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Mając na względzie oznaki martwicy w górnej partii pnia zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

□ **Drzewo nr 7: gatunek lipa drobnolistna:** 1 szt. – 198 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+693. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu, natomiast w górnej części pnia widoczne są ubytki oraz ślady odpadającej kory. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z istniejącymi ubytkami w górnej części pnia zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

□ **Drzewo nr 8: gatunek lipa drobnolistna:** 1 szt. – 207 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+707. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego

zagrożenia, jest w dobrym stanie zdrowotnym, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z powyższym zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinę;

Drzewo nr 10: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 185 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+723. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo z prostym pniem. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w złej kondycji zdrowotnej – jest osłabione i obumarłe. Stwierdzono znaczny posusz konarów i gałęzi w koronie drzewa, ślady odpadającej kory na pniu drzewa oraz na konarach w koronie drzewa. Ponadto, picń drzewa posiada podłużne pęknięcia, znaczące ubytki oraz wypróchnienia. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna jest niebezpieczne dla otoczenia. Przedmiotowe drzewo z uwagi na bliskość drogi wojewódzkiej oraz złą kondycję zdrowotną stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla ruchu drogowego, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i dla ruchu drogowego ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 11: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 206 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+739. Dokonana wizja terenowa przedmiotowego drzewa wykazała, że posiada ono niewłaściwy pokrój i jest w złej kondycji zdrowotnej – jest obumarłe i osłabione. Podczas oględzin stwierdzono ślady po wyłamaniu się konarów drzewa, ślady odpadającej kory, rozległy ubytek w pniu drzewa (tzw. dziupla) oraz znaczny posusz w koronie drzewa. Widoczny jest również system korzeniowy drzewa. Obecny stan drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty ustalono, że przedmiotowe drzewo jest bardzo niebezpieczne dla otoczenia, w tym dla ruchu drogowego. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna w obecnym stanie stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla ruchu drogowego, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a ich wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia, gdyż zachodzi uzasadniona obawa utraty stateczności tego drzewa. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty, względy estetyczne oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi wojewódzkiej ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 13: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 160 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po lewej stronie, w km 91+758. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo, o rozłożystej koronie i o właściwym pokroju, ulistnione, z niewielkim posuszem konarów i gałęzi. Drzewo lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to stabilne drzewo o prostym pniu. W górnej części pnia widoczne są ubytki oraz oznaki rozkładu drewna. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z ustaleniem w górnej części pnia istniejących ubytków i oznak martwicy zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa

należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 16: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 140 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po lewej stronie, w km 91+798, a nie jak wskazano we wniosku w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, w km 91+780. Przedmiotowe drzewo rośnie blisko ogrodzenia i bramy wjazdowej do sąsiedniej posesji. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo, o rozłożystej koronie i o właściwym pokroju, ulistnione, bez posuszu konarów i gałęzi. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest w górnej części pnia widoczne są ubytki oraz martwica pnia. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla mienia (ogrodzenia i bramy wjazdowej posesji). Przedmiotowe drzewo z uwagi na ubytki i martwicę pnia stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla mienia (ogrodzenia i bramy wjazdowej posesji), gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi, dla ruchu drogowego oraz dla mienia ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 14: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 160 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po lewej stronie, w km 91+784. Przedmiotowe drzewo usytuowane jest blisko ogrodzenia sąsiedniej posesji. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo, o rozłożystej koronie i o właściwym pokroju, ulistnione, bez posuszu konarów i gałęzi. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest w górnej części pnia widoczne są ubytki oraz martwica pnia. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla mienia (ogrodzenia i bramy wjazdowej posesji). Przedmiotowe drzewo z uwagi na ubytki i martwicę pnia stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla mienia (ogrodzenia i bramy wjazdowej posesji), gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi, dla ruchu drogowego oraz dla mienia ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 17: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 338 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po prawej stronie, w km 91+824, a nie jak wskazano we wniosku w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, o rozłożystej koronie i o właściwym pokroju, ulistnione, bez posuszu konarów i gałęzi. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że pień drzewa w górnej części rozwidła się na kilka potężnych konarów. W miejscach rozwidlenia widoczne są ubytki oraz wypróchnienia. Ponadto, stwierdzono znaczące podłużne pęknięcia pnia oraz znaczne ślady odpadającej kory drzewa. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan zdrowotny drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla ruchu drogowego. Przedmiotowe drzewo z uwagi na ubytki i martwicę pnia stwarza uzasadnione

zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla ruchu drogowego, gdyż grozi wylamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz dla ruchu drogowego ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 15: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 206 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+795. Przedmiotowe drzewo jest nieznacznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, o rozłożystej koronie i o właściwym pokroju, ulistnione, bez posuszu konarów i gałęzi (poza kilkoma pojedynczymi gałęziami). Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest w dobrej kondycji zdrowotnej, jedynie w górnej części pnia są widoczne oznaki martwicy. Ponadto, stwierdzono podłużne pęknięcie pnia. W trakcie oględzin ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z istniejącymi oznakami martwicy pnia w górnej części zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę. Ponadto, zaleca się dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na podcięciu istniejących pojedynczych obumarłych gałęzi;

Drzewo nr 80: gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 154 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+770. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o zdrowym i lekko odchylonym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

Drzewo nr 12: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 222 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+750. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo, o rozłożystej koronie i o właściwym pokroju, ulistnione, bez posuszu konarów i gałęzi. Przedmiotowe drzewo jest nieznacznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że w górnej części pnia widoczne są ubytki, martwica pnia oraz podłużne pęknięcie. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z istniejącymi oznakami martwicy i ubytkami pnia oraz podłużnym pęknięciem w górnej jego części zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 9: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 218 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc –

Granica Województwa w miejscowości Piaski, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 48, po prawej stronie, w km 91+716. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, prostym pniem, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Widoczne są jedynie ślady wyłamania się konarów oraz widoczny jest system korzeniowy. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

Drzewa nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22 - gatunek wierzba zwyczajna: 1 szt. – 205 cm, 1 szt. – 133 cm, 1 szt. – 142 cm, 1 szt. – 146 cm, 1 szt. – 161 cm

są zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po lewej stronie, odpowiednio w km: 92+012, 92+012, 92+012, 92+013, 92+013. Przedmiotowe drzewa wyrastają z jednego skupiska. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzew wykazała, że są one w złej kondycji zdrowotnej – są częściowo obumarłe, osłabione, z oznakami wypróchniałych pni oraz grubym posuszem konarów i gałęzi w koronie. W wyniku oględzin ustalono, że wytypowane do usunięcia drzewa mają niewłaściwe pokroje, a ze względu na zły stan zdrowotny stwarzają uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi wojewódzkiej grożąc utratą stateczności i wyłamaniem np. podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Mając na uwadze powyższe dowiedzione fakty, uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego, a także względy estetyczne zdecydowano przedmiotowe drzewa przeznaczyć do usunięcia;

Drzewo nr 23 - gatunek wierzba zwyczajna: 1 szt. – 480 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w obrębie geodezyjnym Piastowo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 4, po lewej stronie, w km 92+035. W trakcie przeprowadzania wizji w terenie stwierdzono, że z jednego pnia na wysokości powyżej 130 cm od ziemi wyrastają 3 pnie. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w złej kondycji zdrowotnej – w miejscu rozwidlenia widoczne są znaczące ubytki, oznaki rozkładu drewna oraz ślady korników. W koronie drzewa stwierdzono częściowy posusz konarów i gałęzi. Ponadto, widoczne są ślady wyłamania się potężnych konarów tego drzewa. Podczas lustracji ustalono, że przedmiotowe drzewo z uwagi na złą kondycję zdrowotną stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi wojewódzkiej grożąc utratą stateczności i wyłamaniem np. podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Mając na uwadze powyższe dowiedzione fakty, uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego, a także względy estetyczne zdecydowano przedmiotowe drzewo zakwalifikować do wycinki;

Drzewo nr 65: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 219 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+517. Przedmiotowe drzewo usytuowane jest na łuku drogi wojewódzkiej. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w złej kondycji zdrowotnej. Pień drzewa posiada znaczące ubytki, rozległe oznaki martwicy i wypróchnień oraz odpadającą korę. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo, o rozłożystej koronie i o właściwym pokroju i ulistnione. Jednakże obecny stan pnia drzewa ma wpływ na statykę drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla ruchu drogowego. Przedmiotowe drzewo z uwagi na ubytki i martwicę pnia stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla ruchu drogowego, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie

bezpieczeństwa dla ludzi oraz dla ruchu drogowego ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

□ Drzewo nr 103 – gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 202 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+820. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w złej kondycji zdrowotnej – pień u podstawy pozbawiony jest częściowo kory - widoczne są ślady uszkodzeń mechanicznych pnia. Ponadto, stwierdzono posusz konarów i gałęzi w koronie drzewa, a także ślady wyłamania się konarów drzewa. Wizja terenowa wykazała, że przedmiotowe drzewo jest pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku jesion wyniosły jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla ruchu drogowego. Przedmiotowe drzewo z uwagi na zły stan zdrowotny stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów pielęgnacyjnych np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz dla ruchu drogowego ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

□ Drzewo nr 66: gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 224 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po lewej stronie, w km 94+831. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

□ Drzewo nr 67: gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 190 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po lewej stronie, w km 94+880. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrym stanie zdrowotnym. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną pochyloną w stronę pola uprawnego, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków, stwierdzono jedynie ślady po wyłamaniu się potężnego konaru. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

□ Drzewo nr 69 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 190 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po lewej stronie, w km 94+890. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, prostym pniem i ulistnione. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że w koronie widoczny jest posusz, a pień drzewa w górnej części rozwidła

się na kilka potężnych konarów. W miejscach rozwidlenia widoczne są podłużne pęknięcia i ubytki.

W związku z powyższym ustalono, że obecny stan drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla użytkowników drogi wojewódzkiej. Przedmiotowe drzewo z uwagi na ubytki i pęknięcia pnia stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla ruchu drogowego, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz dla ruchu drogowego ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 68: gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 157 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+890. W trakcie przeprowadzania oględzin drzewa stwierdzono ślady wyłamania się potężnego konaru drzewa oraz niebezpieczne odchylenie drzewa od pionu w stronę drogi wojewódzkiej. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w złej kondycji zdrowotnej - widoczne są ubytki w pniu drzewa oraz posusz konarów i gałęzi w koronie. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku jesion wyniosły jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla ruchu drogowego. Przedmiotowe drzewo z uwagi na ubytki i martwicę pnia stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla ruchu drogowego, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz dla ruchu drogowego ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 70: gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 180 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+904. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada częściowy posusz gałęzi. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na podcięciu pojedynczych kruchych gałęzi oraz zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

Drzewo nr 71 - gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 130 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+915. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono osłabione i obumarłe z posuszem konarów i gałęzi oraz śladami odpadającej kory. Ponadto, widoczne są ślady wyłamania się konarów tego drzewa. W trakcie przeprowadzania wizji terenowej ustalono, że przedmiotowe drzewo jest pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. Ponadto podczas oględzin stwierdzono, że wytypowane do usunięcia drzewo jest niebezpieczne dla otoczenia z uwagi na złą kondycję zdrowotną, gdyż grozi utratą stateczności na przebiegającą drogę np. podczas niekorzystnych warunków

atmosferycznych. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty, usytuowanie drzewa w rejonie bardzo ruchliwej drogi, zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz względy estetyczne zdecydowano przetrzymać drzewo do usunięcia;

□ Drzewo nr 72 - gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 200 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 94+930. Przeprowadzone oględziny wraz z oceną stanu zdrowotnego drzewa wykazały, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada częściowy posusz gałęzi. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na podcięciu pojedynczych kruchych gałęzi oraz zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

□ Drzewa nr 73, nr 74 - gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 165 cm, 1 szt. – 160 cm

są zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km: 94+950 i 94+994. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzew wykazała, że są w złej kondycji zdrowotnej - widoczne są ślady odpadającej kory drzew oraz znaczny posusz konarów i gałęzi w koronach. Przedmiotowe drzewa posiadają niewłaściwe pokroje i są pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. W trakcie dokonywania oględzin stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewa stanowią uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego z uwagi na złą kondycję zdrowotną, gdyż zachodzi uzasadniona obawa utraty ich stateczności na przebiegającą drogę np. podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty, usytuowanie drzew w rejonie bardzo ruchliwej drogi, zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz względy estetyczne zdecydowano przedmiotowe drzewa zakwalifikować do usunięcia;

□ Drzewo nr 75 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 145 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 95+060. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada częściowy posusz. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

□ Drzewo nr 76 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 220 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 95+085. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo o rozłożystej koronie i o właściwym pokroju, ulistnione. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu konarów i gałęzi. Przeprowadzona ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono osłabione – widoczne są znaczące ubytki w pniu, oznaki martwicy pnia oraz ślady odpadającej kory. W górnej części pnia stwierdzono podłużne pęknięcia oraz oznaki chorobotwórcze drzewa. Wizja terenowa dowiodła, że wnioskowane do usunięcia drzewo usytuowane jest na skarpie i posiada widoczny system korzeniowy. W związku z powyższym ustalono,

że obecny stan drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla ruchu drogowego. Przedmiotowe drzewo z uwagi na ubytki i martwicę pnia stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla ruchu drogowego, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz dla ruchu drogowego ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

□ Drzewo nr 77 - gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 160 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 95+160. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada częściowy posusz. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na podcięciu pojedynczych kruchych gałęzi oraz zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

□ Drzewo nr 78 - gatunek klon zwyczajny: 1 szt. – 161 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 79, po prawej stronie, w km 95+260. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono osłabione – 1 konar drzewa jest obumarły i suchy w całości. Ponadto, widoczny jest znaczny posusz w koronie drzewa. Oględziny dowiodły, że przedmiotowe drzewo ma częściowo widoczny system korzeniowy i jest nieznacznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. W trakcie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi wartość przyrodniczą i krajobrazową. Ewentualny stan zagrożenia można usunąć poprzez wykorzystanie mniej inwazyjnych (niż wycięcie drzewa) zabiegów np. poprzez przycięcie suchego konaru i obumarłych gałęzi tego drzewa. Wobec powyższego zaleca się dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usunięciu istniejącego posuszu w koronie, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu użytkowników drogi wojewódzkiej. Ponadto, zaleca się dalszą obserwację drzewa pod względem zdrowotnym oraz względem odchylenia od pionu w kierunku drogi, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty oraz walory przyrodnicze przedmiotowego drzewa zdecydowano, że nie kwalifikuje się ono do usunięcia.

Podczas wizji terenowej stwierdzono, że wytypowane do usunięcia drzewa (21 sztuk) są niebezpieczne dla otoczenia z uwagi na złą kondycję zdrowotną, gdyż grożą utratą stateczności na przebiegającą drogę np. podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty, usytuowanie drzew w rejonie bardzo ruchliwej drogi, zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz względy estetyczne zdecydowano przeznaczyć drzewa w ilości 21 sztuk do usunięcia.

Reasumując przeprowadzone oględziny 40 sztuk drzew oraz dowiedzione fakty, względy bezpieczeństwa użytkowników drogi, względy estetyczne, stwierdzono, że konieczne jest usunięcie 21 sztuk drzew. W wyniku lustracji ustalono, że usunięcie drzew (21 sztuk) jest konieczne z uwagi na ich złą kondycję zdrowotną oraz stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia jakie stwarzają drzewa. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzew (podcięcie kruchych konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia, gdyż drzewa są obumarłe, z posuszem konarów i gałęzi, odpadającą korą, niebezpiecznie pochylone w stronę drogi

wojewódzkiej i grożą wyłamaniem na przebiegającą ruchliwą drogę wojewódzką.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych drzew (19 sztuk), biorąc pod uwagę walory przyrodnicze i krajobrazowe tych drzew oraz ich dobrą kondycję zdrowotną, stwierdzono, że nie zachodzi konieczność ich usunięcia. W związku z ustaleniem, iż niektóre z tych drzew posiadają oznaki posuszu w koronach, zalecono przeprowadzenie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu konarów i gałęzi. Dokonana lustracja w odniesieniu do tych drzew wykazała, że ewentualny stan zagrożenia można usunąć poprzez wykorzystanie mniej inwazyjnych (niż wycięcie drzew) zabiegów np. poprzez przycięcie obumarłych konarów i gałęzi tych drzew. Ponadto, zalecono dalszą obserwację drzew pod względem zdrowotnym, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzew pouczono, iż należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zgody na ich usunięcie.

Po dokonaniu w dniu 13 lipca 2016 roku w miejscowości Bledzewo oględzin i pomiaru drzew wskazanych przez przedstawiciela Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie – Pana Tomasza Gruczyk oraz na podstawie akt stwierdzono, że drzewa o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm według poniższego zestawienia:

/zastosowano numerację drzew według złącznika do wniosku/

Drzewo nr 24 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 206 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po lewej stronie, w km 92+049. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe drzewo, nieznacznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. Ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 25 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 232 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po lewej stronie, w km 92+084. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

Drzewo nr 26 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 232 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po lewej stronie, w km 92+114. Przeprowadzona ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego

drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Co więcej, stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewo z widocznym nieznacznie systemem korzeniowym usytuowane jest na skarpie. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

Drzewo nr 27 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 244 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po lewej stronie, w km 92+130. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada niewielki posusz konarów i gałęzi. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. W górnej części pnia stwierdzono rozwidlenie na 2 konary oraz ślady odpadającej kory drzewa. W związku z istniejącymi oznakami odpadającej kory zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę. Ponadto, zaleca się dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na podcięciu istniejących pojedynczych obumarłych konarów gałęzi;

Drzewo nr 28 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 294 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+155. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o rozwidlającym się pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 29 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 260 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+171. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, o właściwym pokroju, ulistnione. W górnej części pnia stwierdzono rozwidlenie na 2 konary, w miejscu rozwidlenia widoczne są ubytki. Ponadto stwierdzono podłużne pęknięcia pnia. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze i krajobrazowe, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Mając na względzie oznaki ubytków w górnych partiach pnia zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 81 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 215 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po lewej stronie, w km 92+180. Przeprowadzona ocena stanu zdrowotnego

drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Drzewo gatunku lipa drobnolistna jest wysokie i posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona posiada liczny posusz. Ponadto widoczne są ślady po wyłamaniu się jednego konaru. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze i krajobrazowe, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Ewentualny stan zagrożenia można usunąć poprzez wykorzystanie mniej inwazyjnych (niż wycięcie drzewa) zabiegów np. poprzez przycięcie obumarłych konarów i gałęzi tego drzewa. Wobec powyższego zaleca się dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usunięciu istniejącego posuszu w koronie, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu użytkowników drogi wojewódzkiej. Ponadto, zaleca się dalszą obserwację drzewa pod względem zdrowotnym, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty oraz walory przyrodnicze przedmiotowego drzewa zdecydowano, że nie kwalifikuje się ono do usunięcia;

Drzewo nr 30 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 252 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po lewej stronie, w km 92+198. Przeprowadzona ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Jedynie w górnej części pnia stwierdzono ubytki i ślady martwicy. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

Drzewo nr 31 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 200 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+199. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, o właściwym pokroju, ulistnione, z niewielkim posuszem konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków u podstawy. Jedynie w górnej części pnia stwierdzono rozwidlenie na 2 konary, a w miejscu rozwidlenia widoczne są oznaki martwicy. Ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z istniejącymi oznakami martwicy pnia w górnej części zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 82 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 146 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po lewej stronie, w km 92+300. Przedmiotowe drzewo usytuowane jest w pobliżu wyjazdu z drogi gminnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo, z rozłożystą koroną, o właściwym pokroju, ulistnione, z niewielkimi oznakami posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków u podstawy. Ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest

w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Jak wynika z informacji uzyskanych od przedstawiciela zarządcy drogi przedmiotowe drzewo powoduje utrudnienia w widoczności przy wyjeździe z drogi gminnej. W związku z powyższym, celem poprawy widoczności zaleca się przeprowadzenie odpowiedniej pielęgnacji drzewa poprzez przycięcie pojedynczych konarów i gałęzi. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty oraz walory przyrodnicze przedmiotowego drzewa zdecydowano, że nie kwalifikuje się ono do usunięcia;

□ **Drzewo nr 83 - gatunek lipa drobnolistna** : 1 szt. – 150 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po lewej stronie, w km 92+310. Przedmiotowe drzewo usytuowane jest w pobliżu wyjazdu z drogi gminnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo, z rozłożystą koroną, o właściwym pokroju, ulistnione, z niewielkimi oznakami posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo, nieznacznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków u podstawy. Ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Jak wynika z informacji uzyskanych od przedstawiciela zarządcy drogi przedmiotowe drzewo powoduje utrudnienia w widoczności przy wyjeździe z drogi gminnej. W związku z powyższym, celem poprawy widoczności zaleca się przeprowadzenie odpowiedniej pielęgnacji drzewa poprzez przycięcie pojedynczych konarów i gałęzi. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty oraz walory przyrodnicze przedmiotowego drzewa zdecydowano, że nie kwalifikuje się ono do usunięcia;

□ **Drzewo nr 32 - gatunek lipa drobnolistna** : 1 szt. – 187 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+222. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków u podstawy. Jedynie w górnej części pnia stwierdzono oznaki martwicy i ubytki. Podczas oględzin ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z istniejącymi oznakami martwicy i ubytkami w pniu w górnej części zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

□ **Drzewo nr 33 - gatunek lipa drobnolistna** : 1 szt. – 270 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+236. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, jednakże w złej kondycji zdrowotnej - stwierdzono wypróchniały pień, znaczne ubytki w pniu drzewa oraz ślady odpadającej kory. Ponadto ustalono, że przedmiotowe drzewo jest niebezpiecznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan zdrowotny drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla ruchu drogowego. Przedmiotowe drzewo z uwagi na ubytki i martwicę pnia stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla ruchu drogowego, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz dla ruchu drogowego ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 84 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 220 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+345. Przeprowadzone oględziny wraz z oceną stanu zdrowotnego drzewa wykazały, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 85 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 216 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+360. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o rozwidlającym się pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

Drzewo nr 86 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 230 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+370. Przeprowadzone oględziny wraz z oceną stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 87 - gatunek lipa drobnolistna : 1 szt. – 256 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+390. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o rozwidlającym się pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada częściowy posusz. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym

i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie dokonanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych oraz zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

Drzewo nr 88 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 236 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po lewej stronie, w km 92+399. Przeprowadzona ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewa nr 89 - gatunek lipa drobnolistna: 1 cm - 200

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+408. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione, bez oznak posuszu w koronie. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. W związku z powyższym stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wydanie zezwolenia na jego usunięcie;

Drzewo nr 90 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 266 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+530. Przedmiotowe usytuowane jest przy wyjeździe z posesji. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada częściowy posusz konarów i gałęzi. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Jak wynika z informacji uzyskanych od przedstawiciela zarządcy drogi przedmiotowe drzewo powoduje utrudnienia w widoczności przy wyjeździe z posesji. W związku z powyższym, celem poprawy widoczności zaleca się przeprowadzenie odpowiedniej pielęgnacji drzewa poprzez przycięcie pojedynczych konarów i gałęzi. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty oraz walory przyrodnicze przedmiotowego drzewa zdecydowano, że nie kwalifikuje się ono do usunięcia;

Drzewo nr 91 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 226 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów

i budynków jako numer 137, po prawej stronie, w km 92+580. Przeprowadzone oględziny wraz z oceną stanu zdrowotnego drzewa wykazały, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, wysokie, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada częściowy posusz konarów i gałęzi. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewa nr 92, nr 93, nr 94 - gatunek wierzba zwyczajna: 1 szt. – 120 cm, 1 szt. – 114 cm, 1 szt. – 122 cm są zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, odpowiednio w km: 92+750, 92+750, 92+752. Przedmiotowe drzewa wyrastają z jednego skupiska. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzew wykazała, że są one w złej kondycji zdrowotnej – są osłabione i obumarłe, widoczna jest nieznaczna martwica pni oraz ślady odpadającej kory. W koronie drzew stwierdzono posusz konarów i gałęzi. Oględziny wykazały, że wytypowane do usunięcia drzewa są odchylone od pionu i mają niewłaściwe pokroje. W wyniku oględzin ustalono, że przedmiotowe drzewa ze względu na złą kondycję zdrowotną stwarzają uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi wojewódzkiej grożąc utratą stateczności i wyłamaniem np. podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Mając na uwadze powyższe dowiedzione fakty, uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego, a także względy estetyczne zdecydowano przedmiotowe drzewa przeznaczyć do usunięcia;

Drzewo nr 35 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 190 cm jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 92+844, w pobliżu przebiegającej napowietrznej linii energetycznej. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną (pochyloną w jedną stronę), ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. W związku z powyższym zaleca się jedynie prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 95 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 205 cm jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 92+870. Przedmiotowe drzewo usytuowane jest na skarpie, widoczny jest jego system korzeniowy. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, prostym pniem i ulistnione, nieznacznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. Podczas oględzin stwierdzono, że pień drzewa jest zdrowy. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Co więcej, jest to okazałe i stabilne drzewo. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Mając na względzie oznaki martwicy i ubytków w górnych partiach pnia zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

□ **Drzewo nr 36 - gatunek lipa drobnolistna**: 1 szt. – 160 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 92+915. Przedmiotowe drzewo usytuowane jest w pobliżu wjazdu w drogę powiatową (prowadzącą do wsi Bledzewo). Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, ulistnione, z niewielkim posuszem konarów i gałęzi. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Jak wynika z informacji uzyskanych od przedstawiciela zarządcy drogi przedmiotowe drzewo powoduje utrudnienia w widoczności przy wyjeździe z drogi. W związku z powyższym, celem poprawy widoczności zaleca się przeprowadzenie odpowiedniej pielęgnacji drzewa poprzez przycięcie pojedynczych konarów i gałęzi. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty oraz walory przyrodnicze przedmiotowego drzewa zdecydowano, że nie kwalifikuje się ono do usunięcia;

□ **Drzewo nr 37 - gatunek lipa drobnolistna**: 1 szt. – 236 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+013, w pobliżu usytuowanego przystanku autobusowego. Przeprowadzone oględziny wraz z oceną stanu zdrowotnego drzewa wykazały, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada częściowy posusz. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Mając na względzie powyższe fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe drzewo jest usytuowane w pobliżu przystanku autobusowego zaleca się przeprowadzenie odpowiedniej pielęgnacji drzewa poprzez przycięcie pojedynczych konarów i gałęzi;

□ **Drzewo nr 40 - gatunek lipa drobnolistna**: 1 szt. – 205 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, w km 93+064. Przedmiotowe drzewo usytuowane jest przy wyjeździe z drogi gminnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, prostym pniem i ulistnione. Podczas oględzin stwierdzono, że pień drzewa jest zdrowy, w górnych partiach się rozwidła i w górnej części pnia widoczne są ślady ubytków (dziupła) i martwicy. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Co więcej, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Mając na względzie oznaki martwicy i ubytków w górnych partiach pnia zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

□ **Drzewo nr 41 - gatunek klon zwyczajny**: 1 szt. – 160 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, w km 93+077. Przedmiotowe drzewo usytuowane jest przy wyjeździe z drogi gminnej. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w złej kondycji zdrowotnej – jest osłabione i obumarłe. Widoczne są ubytki w pniu drzewa oraz znaczne ślady odpadającej kory drzewa. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan zdrowotny drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla ruchu drogowego. Przedmiotowe drzewo z uwagi na ubytki i martwicę pnia stwarza uzasadnione zagrożenie

bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla ruchu drogowego, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz dla ruchu drogowego ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

Drzewo nr 48 - gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 190 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+285. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, prostym pniem i ulistnione. Podczas oględzin stwierdzono, że pień drzewa jest zdrowy, bez ubytków i martwicy. W prawidłowo ukształtowanej koronie drzewa widoczny jest niewielki posusz. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Co więcej, jest to okazałe i stabilne drzewo, lekko odchylone w stronę drogi wojewódzkiej. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia;

Drzewo nr 96 - gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 144 cm

jest usytuowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+300. Dokonane oględziny dowiodły, że przedmiotowe drzewo jest nieznacznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej i ma niewłaściwy pokrój. Podczas lustracji stwierdzono ślady po wyłamaniu się potężnego konaru tego drzewa. W koronie drzewa widoczny jest posusz konarów i gałęzi. Pień przedmiotowego drzewa posiada oznaki odpadającej kory. W związku z powyższym stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo jest niebezpieczne dla użytkowników drogi wojewódzkiej, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Podczas oględzin ustalono, że wycięcie przedmiotowego drzewa stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia jakie stwarza. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie kruchych konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty, względy bezpieczeństwa i względy estetyczne ustalono, że przedmiotowe drzewo należy przeznaczyć do usunięcia;

Drzewo nr 49 - gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 170 cm

jest usytuowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+357. Przeprowadzone oględziny dowiodły, że przedmiotowe drzewo jest niebezpiecznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej i ma niewłaściwy pokrój. Podczas lustracji stwierdzono ślady odpadającej kory na konarach i gałęziach tego drzewa. W koronie drzewa widoczny jest posusz konarów i gałęzi. Mając na uwadze powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo jest bardzo niebezpieczne dla użytkowników drogi wojewódzkiej, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Podczas oględzin ustalono, że wycięcie przedmiotowego drzewa stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia jakie stwarza. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie kruchych konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty, względy bezpieczeństwa i względy estetyczne ustalono, że przedmiotowe drzewo należy przeznaczyć do wycięcia;

Drzewa nr 51, nr 52, nr 54, nr 61 - gatunek jesion wyniosły: 1 szt. – 105 cm, 1 szt. – 195 cm, 1 cm – 150 cm, 1 szt. – 120 cm

rosną w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, odpowiednio w km: 93+399, 93+413, 93+446, 93+584. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzew wykazała, że są one w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku

wizji terenowej ustalono, że są to dużych rozmiarów drzewa, z rozłożystymi koronami i o właściwym pokroju, ulistnione. Wnioskowane do usunięcia drzewa są nieznacznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowane korony tych drzew posiadają częściowy posusz konarów i gałęzi. Pnie drzew są w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewa są obiektami żywymi i stanowią dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewa nie stwarzają żadnego zagrożenia, są w dobrej kondycji zdrowotnej, mają walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba ich usunięcia. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty oraz walory przyrodnicze przedmiotowych drzew zdecydowano, że nie kwalifikują się one do usunięcia. Zaleca się jedynie dokonanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych polegających na podcięciu pojedynczych konarów i gałęzi oraz zaleca się prowadzenie obserwacji drzew oraz ich stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzew należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 58 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 190 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+533. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia;

Drzewo nr 97 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 304 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, w km 93+495. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, o właściwym pokroju, ulistnione. W górnej części pnia stwierdzono rozwidlenie na potężne 2 konary, w miejscu rozwidlenia widoczne są oznaki martwicy. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze i krajobrazowe, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Mając na względzie oznaki martwicy w górnych partiach pnia zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

Drzewo nr 56 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 160 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+500. Przedmiotowe drzewo jest nieznacznie pochylone. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to wysokie drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada częściowy posusz. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia;

Drzewo nr 98 - gatunek lipa drobnolistna: 1 szt. – 214 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, w km 93+578. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to

dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, prostym pniem i ulistnione. Podczas oględzin stwierdzono, że pień drzewa posiada ubytki, wypróchnienia i rozległe oznaki martwicy, a w górnych partiach się rozwidła i w górnej części pnia widoczne są ślady ubytków. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada posusz konarów i gałęzi. W związku z powyższym ustalono, że obecny stan zdrowotny drzewa ma wpływ na statykę tego drzewa oraz jego mniejszą odporność na wyłamanie. Wizja w terenie dowiodła, że drzewo gatunku lipa drobnolistna jest niebezpieczne dla otoczenia tj. dla poruszających się w jego obrębie ludzi oraz dla ruchu drogowego. Przedmiotowe drzewo z uwagi na ubytki i martwicę pnia stwarza uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się w jego obrębie ludzi i dla ruchu drogowego, gdyż grozi wyłamaniem i powaleniem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, burza, wichura, itp.). Oględziny wykazały, że zagrożenie stwarzane przez przedmiotowe drzewo ma rzeczywisty charakter, a jego wycięcie stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzewa (przycięcie konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia. Mając na względzie powyższe dowiedzione fakty oraz uzasadnione zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz dla ruchu drogowego ustalono, że przedmiotowe drzewo należy zakwalifikować do usunięcia;

□ **Drzewo nr 62 - gatunek lipa drobnolistna**: 1 szt. – 168 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+597. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. Ustalono, że jest to stabilne drzewo z prostym pniem. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia;

□ **Drzewo nr 99 - gatunek lipa drobnolistna**: 1 szt. – 240 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po lewej stronie, w km 93+740. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną, o właściwym pokroju, ulistnione. W górnej części pnia stwierdzono rozwidlenie na potężne 2 konary, w miejscu rozwidlenia widoczne są oznaki ubytków i martwicy. Drzewo gatunku lipa drobnolistna posiada ładną sylwetkę. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze i krajobrazowe, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Mając na względzie oznaki martwicy i ubytków w górnych partiach pnia zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę;

□ **Drzewo nr 100 - gatunek lipa drobnolistna**: 1 szt. – 243 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+875. Dokonana ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa nie posiada posuszu. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia;

□ **Drzewo nr 101 - gatunek jesion wyniosły**: 1 szt. – 147 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów

i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+955. Przeprowadzona ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej. W wyniku wizji terenowej ustalono, że jest to dużych rozmiarów drzewo, z rozłożystą koroną i o właściwym pokroju, ulistnione. Ponadto, jest to okazałe i stabilne drzewo o prostym pniu, który w górnej części jest nieznacznie wygięty. W czasie przeprowadzania oględzin stwierdzono, że prawidłowo ukształtowana korona tego drzewa posiada częściowy posusz konarów i gałęzi. Pień drzewa jest w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak martwicy i ubytków. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić o wycinkę;

Drzewo nr 102 - gatunek klon zwyczajny: 1 szt. – 164 cm

jest zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 294, po prawej stronie, w km 93+975. Przeprowadzona ocena stanu zdrowotnego drzewa wykazała, że jest ono w dobrej kondycji zdrowotnej, ulistnione, bez oznak posuszu konarów i gałęzi. Oględziny wykazały, że jest to wysokie drzewo, o właściwym pokroju, z prostym pniem. Jedynie w górnej części pnia widoczne są ubytki oraz częściowy brak kory. Ponadto ustalono, że wnioskowane do usunięcia drzewo jest obiektem żywym i stanowi dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Biorąc pod uwagę powyższe dowiedzione fakty stwierdzono, że w obecnym stanie drzewo nie stanowi żadnego zagrożenia, jest w dobrej kondycji zdrowotnej, ma walory przyrodnicze, przez co nie zachodzi potrzeba jego usunięcia. Zaleca się jedynie dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zaleca się prowadzenie obserwacji drzewa oraz jego stanu zdrowotnego, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzewa należy wystąpić z wnioskiem o wycinkę.

Reasumując przeprowadzone oględziny 46 sztuk drzew oraz dowiedzione fakty, względy bezpieczeństwa użytkowników drogi, względy estetyczne, stwierdzono, że konieczne jest usunięcie 8 sztuk drzew. W wyniku lustracji ustalono, że usunięcie w/w drzew jest konieczne z uwagi na ich złą kondycję zdrowotną oraz stanowi jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia jakie stwarzają drzewa. Natomiast wykorzystanie mniej inwazyjnych zabiegów polegających np. na przeprowadzeniu odpowiedniej pielęgnacji drzew (podcięcie kruchych konarów lub gałęzi) nie spowoduje usunięcia istniejącego stanu zagrożenia, gdyż drzewa są obumarłe, z posuszem konarów i gałęzi, odpadającą korą, niebezpiecznie pochylone w stronę drogi wojewódzkiej i grożą wyłamaniem na przebiegającą ruchliwą drogę wojewódzką.

Natomiast w odniesieniu do pozostałych drzew (38 sztuk), biorąc pod uwagę walory przyrodnicze i krajobrazowe tych drzew oraz ich dobrą kondycję zdrowotną, stwierdzono, że nie zachodzi konieczność ich usunięcia. W związku z ustaleniem, iż niektóre z tych drzew posiadają oznaki posuszu w koronach lub posiadają wyrastające konary lub gałęzie powodujące ograniczenie widoczności przy włączaniu się do ruchu, zalecono przeprowadzenie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu konarów i gałęzi. Dokonana lustracja w odniesieniu do tych drzew wykazała, że ewentualny stan zagrożenia można usunąć poprzez wykorzystanie mniej inwazyjnych (niż wycięcie drzew) zabiegów np. poprzez przycięcie obumarłych konarów i gałęzi tych drzew. Ponadto, zalecono dalszą obserwację drzew pod względem zdrowotnym, a w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji zdrowotnej drzew pouczono, iż należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zgody na ich usunięcie.

Ponadto, w dniu 13 lipca 2016 roku dokonano oględzin 17 sztuk drzew: gatunku topola kanadyjska (4 sztuki) i gatunku topola włoska (13 sztuk). Wizja terenowa wykazała, że drzewa gatunku topola, których dotyczył wniosek należą do obcych gatunków topoli.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin drzew w dniu 11 lipca 2016 roku i 13 lipca 2016 roku oraz mając na uwadze powyższe ustalenia odmówiono wydania zezwolenia na wycięcie 57 sztuk drzew.

Obowiązkiem tutejszego organu jest dbałość o ochronę przyrody i ochronę składników tej przyrody.

W myśl art. 83a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym

dyrektorem ochrony środowiska. Natomiast zgodnie z art. 83a ust. 4 w/cyt. ustawy organ właściwy do wydania zezwolenia niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu.

Droga wojewódzka nr 541 jest drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku *o drogach publicznych* (j.t. Dz. U. z 2015 r. Poz. 460 z późn. zm.).

W związku z powyższym, Wójt Gminy Sierpc w dniu 20 września 2016 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z pismem znak: RO.6131.59.2016 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji na usunięcie 29 sztuk drzew: gatunku klon zwyczajny, gatunku lipa drobnolistna, gatunku jesion wyniosły oraz gatunku wierzba zwyczajna rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowościach: Piaski, Piastowo, Bledzewo, Bledzewko odpowiednio na działkach o nr ewidencyjnych: 48, 4, 137, 294 i 79. Do swojego wystąpienia Wójt Gminy Sierpc dołączył projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzew.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie wyraził stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia (ani też nie zawiadomił o wszczęciu postępowania wyjaśniającego), dlatego w myśl art. 83a ust. 6 ustawy *o ochronie przyrody* uznano, że przedmiotowe zezwolenie zostało uzgodnione.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 i 10 wyżej cytowanej ustawy nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. W związku z powyższym odstąpiono od pobrania opłaty za usunięcie przedmiotowych drzew (29 sztuk).

Ponadto, mając na względzie zapisy art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku *o ochronie przyrody* (j.t. Dz. U. z 2015 r. Poz. 1651 z późn. zm) jak również postanowienia rozporządzeń wykonawczych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku *w sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. z 2012 r. Nr 81), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 roku *w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1419) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku *w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną* (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1765), w których zamieszczone są listy gatunków objętych ochroną gatunkową, podczas wizji w terenie dokonano także oględzin w zakresie występowania w obrębie przedmiotowych drzew: gatunku klon zwyczajny, gatunku lipa drobnolistna, gatunku jesion wyniosły oraz gatunku wierzba zwyczajna, gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów. Przeprowadzone oględziny dowiodły, że brak jest występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów.

Zgodnie z wnioskiem ustalono termin usunięcia drzew określonych w pkt 1 niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Stosownie do zapisu art. 83c ust. 3 w/cyt. ustawy Wójt Gminy Sierpc zobowiązał Wnioskodawcę do dokonania nowych nasadzeń drzew celem rekompensaty zieleni na tym terenie.

Tutejszy organ biorąc pod uwagę dostępność miejsca do nasadzeń zastępczych oraz lokalizację drzew nałożył na Wnioskodawcę obowiązek dokonania nowych nasadzeń drzew brzoza brodawkowata w łącznej ilości 29 sztuk o minimalnych obwodach pni 14 cm na wysokości 100 cm, w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 Granica Województwa – Żuromin – Biezuń – Sierpc – Granica Województwa w miejscowościach: Piastowo, Bledzewo i Bledzewko na działkach oznaczonych w ewidencji odpowiednio numerem: 4, 137, 294 i 79. Wnioskodawca wykona nasadzenia zastępcze do dnia 31.10.2019 r. Natomiast informacja o wykonaniu w/w nasadzeń zostanie złożona przez Wnioskodawcę do tutejszego urzędu w terminie do dnia 30.11.2019 r.

Wójt Gminy Sierpc mając na uwadze zapisy art. 36 *K.p.a.* każdorazowo i przed upływem ustawowego terminu do załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji zawiadamiał strony postępowania administracyjnego o przyczynach niezakończenia sprawy w terminie i o nowym terminie załatwienia sprawy.

W drodze zawiadomienia z dnia 10 listopada 2016 roku Wójt Gminy Sierpc poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w prowadzonej sprawie i określił 7-dniowy termin (od dnia otrzymania zawiadomienia) do składania uwag i wniosków w sprawie. Stosownie do art. 10 § 1 i 73 § 1 *K.p.a.* pouczono strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag i wniosków.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w prowadzonej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, przychyliając się częściowo do wniosku orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Sierpc w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy usuwać drzew, na których znajdują się ich miejsca lęgowe.



Z up. Wójta Gminy Sierpc

mgr Joanna Karolewska
KIEROWNIK REFERATU

Otrzymują:

1. Pan Mirosław Kaczmarek
reprezentujący Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg w Warszawie
Rejon Drogowy Gostynin - Płock
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa